

rev. 03.2023

**Swisspearl Schweiz AG**  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen, Schweiz

info@ch.swisspearl.com  
+41 55 617 11 11

## Unterhalt und Reinigung von Swisspearl Bedachungsmaterialien

### **Unterhalt**

Swisspearl Dächer aus Faserzement sind sehr unterhaltsarm. Dennoch ist eine Kontrolle in regelmässigen Abständen empfehlenswert. Vor allem die Dachanschlüsse, wie beispielsweise Kamin und Dunstrohr, sind darauf zu kontrollieren, ob sie noch dicht sind.

### **Verschmutzungen**

Klima- und Umweltbelastungen können Verschmutzungen auf den Bedachungsmaterialien verursachen. Diese haben keinen Einfluss auf die Dichtigkeit und die Lebensdauer der Bedachung. Verschmutzungen sind nicht zu verwechseln mit der natürlichen Alterung der Baustoffe.

### **Reinigung**

Verunreinigungen, Ablagerungen oder Algen- und Moosbewuchs können entfernt werden. Je nach Alter und Beschaffenheit der Dachplatten ist die geeignetste Reinigungsmethode zu wählen. Dazu sollen erfahrene Fachleute beigezogen werden. Bei Asbestzementprodukten ist auf die Hochdruckreinigung zu verzichten.

### **Sicherheit**

Bei allen Kontroll- und Unterhaltsarbeiten sind die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der SUVA einzuhalten.

Für weitere Informationen steht Ihnen der Technische Service der Swisspearl Schweiz AG gerne zur Verfügung.

Niederurnen, T 055 617 11 99, F 055 617 12 72, tech-service@ch.swisspearl.com  
Payerne, T 026 662 91 99, F 026 662 92 02, tdpay@ch.swisspearl.com